

BOLETÍN DE PRENSA

Neiva, 31 de mayo de 2024

La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. se permite informar a la ciudadanía en general que, debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre las redes eléctricas, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en las fechas, horas, municipios y sectores indicados a continuación:

CÓDIGO	FECHA	HORA	MUNICIPIO	ZONAS AFECTADAS
ZONA NORTE				
PN20952	Miércoles 5 de junio de 2024	09:30 a.m. a 14:30 p.m.	Neiva	Fondo Ganadero del Huila y sectores Aledaños
PN20953	Viernes 7 de junio del 2024	07:30 a.m. a 02:00 p.m.	Rivera	VEREDAS: Rio Frio, Los Medios, (Parcelación Barcelona), Arenoso, Club Campestre, Condominio Club Campestre, Condominio Rincón Campestre, urbanización Canaán, Colegio Campestre, Fundación Escuela tecnológica, Hotel Los Manguitos, Frigorífico del Sur/Come pez, Ceagrodex, piscícola New York (Surpesca SAS, Vda. Rio frio), avícola Villa Granja, Sede Corhuila, Centro Recreacional Montelíbano, Fincas, Escuelas, Estaciones de Telecomunicaciones y Estaciones de servicio aledaños.
PN20954	Jueves 6 de junio de 2024	8:00 a.m. a 11:00 a.m.	Neiva	Cerro Neiva, Vda Sta helena, El Triunfo, San Antonio de Anaconia y sectores Aledaños.

BOLETÍN DE PRENSA

PN20955	Jueves 06 de junio de 2024	7:00 a.m. a 2:00 p.m.	Rivera	Zona Urbana: vda Bajo Pedregal, vda Agua caliente, Bajo pedregal, B. Milcíades Pastrana, Torre final Termales, Mesitas, Urbanización Nueva Jerusalén, Finca Bicerta, Condominio Parrots. Zona Rural: vda Honda Alta, Vda Monserrate, Vda el Salado, Vda Termopilas, Vda las Juntas, Vda la Honda, Vda Rio Blanco, Vda Alto Guadual, Vda, Llanito, Vda Buena Vista, Vda Loma Larga, Vda Arrayanal, Vda Mesitas, Vda km 1 vía Termales, Vda Rio Negro, Vda Honda baja, Tres esquinas, Agua fría.
ZONA OCCIDENTE				
PO15627	Jueves 6 de junio de 2024	8:30 AM A LAS 4:30 PM	Tesalia	Suspensión del Servicio de energía eléctrica para labores de control de vegetación sobre la red media Y baja tensión, dejando sin servicio de energía eléctrica a la Vereda el espinal y alto del Municipio de Tesalia. apertura en el seccionador S01175.

Estos trabajos son indispensables para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio. Por tanto, la empresa presenta disculpas a los usuarios afectados, agradece su comprensión y les recomienda tomar medidas oportunas para minimizar su afectación.

ElectroHuila solicita a sus clientes abstenerse de manipular o afectar cualquier tipo de trabajo sobre las redes eléctricas, aun estando suspendido el servicio dado el alto riesgo que ello representa para la vida e integridad física de las personas.